
Nawierzchnia żwirowa



5cm	*nawierzchnia żwirowa*
5cm	*podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie tłuczeń kamienny 5-30mm*
10cm	*podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie tłuczeń kamienny 5-80mm*
20-130cm	*pospółka*

W miejscach gdzie występują osady wodne wykonać korytowanie do 150cm

PROJEKT:	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy		
ADRES:	dz. nr ewid. 853/5, 854/1, obr. Moszczenica gm.Moszczenica		
INWESTOR:	Gmina Moszczenica ul.Kosowska 1, 97-310 Moszczenica		
RYSUNEK:	**PRZEKRÓJ PRZEZ CIĄG PIESZY**		
BRANŻA: arch-bud	FAZA: PB	SKALA RYSUNKU: 1:25	DATA:
OPRACOWAŁ:	inż. Andrzej Wierzbowski	UPR.BUD. LOD/0124/PWCK/03	
PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ANNA WIERZBOWSKA ul. Sadowa 20a/20 97-300 Piotrków Trubunalski			NR RYSUNKU: UK-02