KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

5/1600

1. OBIEKT **Park dworski w Kiełczówce**

5. MIEJSCOWOŚĆ **Kiełczówka**

2. OBECNA FUNKCJA **Park/ zabudowa**

3. MATERIAŁ **nie dotyczy**

4. DATOWANIE **XIXw**

6. GMINA **Moszczenica**

21. FOTOGRAFIA



7. POWIAT **piotrkowski**

8. WOJEWÓDZTWO **łódzkie**

9. KOD POCZTOWY **97-310**

10. ADRES **Piotrkowska 36**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

Nr obszaru AZP -

Nr stanowiska na obszarze AZP -

Nr stanowiska w miejscowości -

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **228/1; 228/2**

14. WŁASNOŚĆ **prywatna**

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **inne**

16. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków **372 z 10.11.1986r i z 29.09.1993r**

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego -

Inne **Obiekt w WEZ**

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak zagrożeń

17. STAN ZACHOWANIA **dobry**

19. WPISUJĄCY DANE **Magdalena Adamczyk**

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI **2009-04-10**

22. UWAGI

Park podworski, krajobrazowy, pochodzacy z poł. XIXw, bogaty w starodrzew.
Najstarszymi drzewami w parku sa lipy, graby i jesiony.
Posiada duze walory krajobrazowe i przyrodnicze.

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

10/1600

1. OBIEKT **Budynek dawnej gorzelni w Moszczenicy**

5. MIEJSCOWOŚĆ **Moszczenica**

2. OBECNA FUNKCJA
dom mieszkalny

3. MATERIAŁ
ceglane

4. DATOWANIE
I połowa XIXw

6. GMINA **Moszczenica**

21. FOTOGRAFIA





7. POWIAT **piotrkowski**

8. WOJEWÓDZTWO **łódzkie**

9. KOD POCZTOWY **97-310**

10. ADRES **Dworcowa 2**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA
Nr obszaru AZP -
Nr stanowiska na obszarze AZP -
Nr stanowiska w miejscowości -

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **632/2**

14. WŁASNOŚĆ **współwłasność**

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **mieszkalne**

16. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków **620 z 10.06.1955r**

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego -

Inne -

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak zagrożeń

17. STAN ZACHOWANIA
dobry

19. WPISUJĄCY DANE
Magdalena Adamczyk

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2009-04-14

22. UWAGI

Dokładana data budowy tego obiektu nie jest znana- w inwentarzu topograficznym podano,że wybudowany był w I poł. XIXw; w ewidencji adresowej podano jako datę budowy poł. XIXw.
Budynek w kształcie prostokąta o wymiarach 27,56x 13,35m z płaskim pseudoryzalitem srodkowym na osi dłuższej ściany południowej, poprzedzony jest wysunietym portykiem o czterech kolumnach typu toskańskiego nakrytym dachem dwuspadowym niskim.
Nad piwnicami- w wiekszości pomieszczeń- sklepienia ceglane o bardzo zróżnicowanym kształcie: kolebkowe, założone na różnych łukach o różnej rozpietosci.
Nad parterem stropy wykonane są z drewnianych belek, z drewnianym pułapem dolnym wykończonym podsufitką.
Więźba dachowa wykonana jest z drewna dartego o konstrukcji stolcowej, łączona na zamki ciesielskie, kołkowana. Ogółem w więźbie jest 11 par słupów i 11 wydzielonych przez nie przęseł. Krokwie w połowie swej długosci oparte są na ukosnie ścietych końcówkach jętek. Więźba jest usztywniona podłuznie i poprzecznie- każdy słup ramy stolcowej jest usztywniony podłuznie dwoma mieczami górnymi z ryglem i poprzecznie również dwoma mieczami. Część jętek i krokwi przechodzi przez szerokie kominy.
Obecnie na parterze całkowicie zmieniony został układ komunikacyjny.
Ogółem jest 6 mieszkań dwuizbowych (pokój + kuchnia) i 1 dodatkowy pokój w południowo- wschodnim narożniku. Dwa mieszkania przy zachodniej ścianie szczytowej mają oddzielne nowe wejscia w scianie szczytowej; dwa środkowe mieszkania są skomunikowane z główną sienią na osi traktu południowego; dwa mieszkania we wschodniej części północnego traktu i oddzielny 1 pokój sa skomunikowane z korytarzem środkowym, do którego prowadzi wejscie nowe z osi ściany wschodniej.
Wiżźba dachowa- oryginalna, typowo XVIII-wieczna konstrukcja stolcowa.
W budynku nie ma śladów istnienia jakichkolwiek pomieszczeń produkcyjnych charakterystycznych, typowych dla gorzelni.
W chwili obecnej budynek zamieszkuje siedmiu lokatorów.

Dnia 16.06.2009r. poprawiono błędny zapis w pozycji własność z komunalnej na współwłasność. W budynku znajduje się 7 mieszkań : 3 należące do Gminy Moszczenica, 4 do osób fizycznych.

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

9/1600

1. OBIEKT **Dwór w Moszczenicy**

5. MIEJSCOWOŚĆ **Moszczenica**

2. OBECNA FUNKCJA

3. MATERIAŁ **ceglane**

4. DATOWANIE **2 połowa XIXw**

6. GMINA **Moszczenica**

21. FOTOGRAFIA





7. POWIAT **piotrkowski**

8. WOJEWÓDZTWO **łódzkie**

9. KOD POCZTOWY **97-310**

10. ADRES **Piotrkowska 15**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

Nr obszaru AZP -

Nr stanowiska na obszarze AZP -

Nr stanowiska w miejscowości -

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **854/2**

14. WŁASNOŚĆ **komunalna**

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **nie użytkowany**

16. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków **279 z 18.05.1982r**

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego -

Inne -

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak bieżącego remontu/pielęgnacji

inne

17. STAN ZACHOWANIA **trwała ruina**

19. WPISUJĄCY DANE **Magdalena Adamczyk**

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI **2009-04-10**

22. UWAGI

Murowany dwór wybudowany przez Karola Endera w 2 połowie XIXw. stanowi wraz z otaczajacym parkiem zespół zabytkowy o duzych walorach architektoniczno- krajobrazowych, artystycznych i historycznych.
Budynek w części centralnej jest dwukondygnacyjny z bocznymi skrzydłami parterowymi. Skrzydło północne podpiwniczone. Elewacja rezydencjipałacowej zachowała w większości charakter pierwotny a przed pałacem od strony północnej istnieja ślady tarasu widokowego.
Po II wojnie światowej budynek służył w różnych okresach różnym celom. Przez dłuzszy okres czasu miesciła się tu szkoła podstawowa, później szkoła specjalna. Część pomieszczeń zamieszkiwali lokatorzy.
Nastepnie budynek był nieuzytkowany, co doprowadziło do stanu daleko posunietego zniaszczenia.
W 2007r zniszczenica dopełnił pożar.

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

8/1600

1. OBIEKT **Park podworski w Moszczenicy**

5. MIEJSCOWOŚĆ **Moszczenica**

2. OBECNA FUNKCJA
Park

3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
XIX w.

6. GMINA **Moszczenica**

21. FOTOGRAFIA









7. POWIAT **piotrkowski**

8. WOJEWÓDZTWO **łódzkie**

9. KOD POCZTOWY **97-310**

10. ADRES **Piotrkowska 15**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA
Nr obszaru AZP -
Nr stanowiska na obszarze AZP -
Nr stanowiska w miejscowości -

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **854/1, 854/2**

14. WŁASNOŚĆ **komunalna**

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **inne**

16. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków **691 z 16.09.1967r i z 13.11. 1996r**
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego -

Inne -

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak zagrożeń

17. STAN ZACHOWANIA
dobry

19. WPISUJĄCY DANE
Magdalena Adamczyk

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2009-04-10

22. UWAGI

Zbytkowy park w Moszczenicy został założony w drugiej połowie XIXw, kiedy to majatek Moszczenica nalezał do Karola Endera.
Pierwotnie, za czasów w/w właściciela park był ogrodzony a z jego uroków korzystali właściciele i zapraszani gosci. W okresie powojennym ogrodzenie zostało rozebrane a park udostępniono okolicznym mieszkańcom.
Większa część parku położona jest na terenie płaskim, łagodnie opadającym w kierunku północnym, gdzie usytuowane są zbiorniki wodne.
Wschodnia część parku przylegająca do stawów ma bardzej zróżnicowaną rzeźbę terenu. Teren ten przecina szeroki wąwóz o głębokości ok. 3 metrów przebiegający w kierunku północ- południe.
Drzewostan rosnący na terenie parku jest bardzo zróżnicowany pod względem gatunku, wieku i zdrowotnosci. Najstarsze drzewa szacowane są na ok. 140 lat.
Do tej grupy zaliczyc mozna kasztanowce, klony, deby, brzozy, jesiony, buki, sosny, graby.

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

7/1600

1. OBIEKT **Kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy**


2. OBECNA FUNKCJA
Kościół

3. MATERIAŁ
ceglane

4. DATOWANIE
1769r

21. FOTOGRAFIA









5. MIEJSCOWOŚĆ **Moszczenica**

6. GMINA **Moszczenica**

7. POWIAT **piotrkowski**

8. WOJEWÓDZTWO **łódzkie**

9. KOD POCZTOWY **97-310**

10. ADRES **Cmentarna 6**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA
Nr obszaru AZP -
Nr stanowiska na obszarze AZP -
Nr stanowiska w miejscowości -

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **485**

14. WŁASNOŚĆ **wyznaniowa**

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **kultowe**

16. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków **689 z 16.09.1967**

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego -

Inne -

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak zagrożeń

17. STAN ZACHOWANIA
bardzo dobry

19. WPISUJĄCY DANE
Magdalena Adamczyk

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2009-04-10

22. UWAGI

Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w moszczenicy erygowana została przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąbę.
Drewniany kosciół wystawiony został jeszcze przed powstaniem parafii z fundacji arcybiskupiej.
Na skutek swej dawnosci rozebrany został w roku 1621. Na jego miejscu powstał w tym samym miejscu nowy drewniany kościół, ufundowany przez wojewodę kaliskiego i właściciela Moszczenicy Ludwika Małachowskiego.
Kosciół ten przetrwał do roku 1769, kiey to został rozebrany.
Obecny murowany kościół wybudowany został w 1769r z fundacji referendarza wielkiego koronnego, marszałka izby poselskiej Sejmu Czteroletniego- Stanisława Małachowskiego.
W latach 1900- 1908 gruntownieodbudowany staraniem proboszcza ks. Józefa Jędrychowskiego.
Przybudowano wówczas za głównym ołtarzem murowaną zakrystię a z dawniejszej urządzono kaplicę św. Antoniego.
W roku 1916 staraniem proboszcza ks. Wincentego Matuszewskiego przybudowano jeszcze kruchtę.
Jest to kościół orientowany, styl późnobarokowy, salowy, z półkolistym prezbiterium.
Przy nawie znajdują się prostokatne kaplice: od północy św. Antoniego, od południa Najświętszej Marii panny.
Wokół prezbiterium półkolista przybudówka z zakrystią pośrodku. Przy nawie od zachodu kruchta, w nawie sufit, w kaplicach sklepienia krzyzowe.
Ściany wewnątrz i zewnątrz opilastrowane, dachy dwuspadowe.
W dniu 3.10.1973r staraniem proboszcza ks. Mieczysława Paluszka przystapiono do rozbudowy świątyni poprzez wydłużenie istniejacego kościoła o 12,5m.
Przy rozbudowie zachowano dokładnie architekturę starego kościoła.
Do zabytkó sztuki stanowiacych własność parafii należą: ołtarz w kaplicy św. Antoniego z XVII/XVIIIw., tabernakulum późnobarokowe, chrzcielnica drewniana rokokowa z połowy XVIIIw., kropielnica gotycka z XV w., obraz Matki boskiej z Dzieciątkiem w typie Matki Boskiej Piekarskiej z połowy XVIw., korony i berło barokowe, krucyfiks późnobarokowy, monstrancja późnobarokowa z początku XVIII w., dwa kielichy barokowe: jeden ze scenami figuralnymi z I połowy XVIIIw. I drugi z II połowy XVIIIw., dwa relikwiarze z I połowy XVIIw., oprawa mszału z 1783 roku.

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 6/1600

1. OBIEKT **Dzwonica w Moszczenicy**

5. MIEJSCOWOŚĆ **Moszczenica**

2. OBECNA FUNKCJA
Dzwonnica

3. MATERIAŁ
mieszane

4. DATOWANIE
1 połowa XVIIIw, XIXw


6. GMINA **Moszczenica**

21. FOTOGRAFIA









7. POWIAT **piotrkowski**

8. WOJEWÓDZTWO **łódzkie**

9. KOD POCZTOWY **97-310**

10. ADRES **Cmentarna 6**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA
Nr obszaru AZP -
Nr stanowiska na obszarze AZP -
Nr stanowiska w miejscowości -

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **485**

14. WŁASNOŚĆ **wyznaniowa**

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **inne**

16. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków **690 z 16.09.1967r**

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego -

Inne -

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak zagrożeń

17. STAN ZACHOWANIA
dobry

19. WPISUJĄCY DANE
Magdalena Adamczyk

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2009-04-10

22. UWAGI

Dzwonnica przy Kosciele parafialnym podwyzszenia św. Krzyża.
Dzwonnica w części murowana z cegły, w części drewniana, zakonczona dachem krytym blachą cynkowa.
Wzniesiona została w XVIIIw, przebudowana w XIXw i remontowana w latach 70-tych XX w.
Dolna kondygnacja dzwonnicy jest równa części drewnianej. Na wysokości 2,5m wykonany jest uskok z daszkami osłaniającymi.
Czworoboczna część drewniana w systemie słupowo- ramowym, odeskowana pionowo z listwowaniem, kryta jest dachem czterospadowym o lekko wygietych połaciach, z wiezyczką w formie galeryjki słupowej na ośmioboku, krytej dachem ostrosłupowym zwieńczonym krzyżem łacińskim na kuli.
Pod okapem dachu w części drewnianej usytuowane sa po dwa okna prostokatne zamkniete łukami przesłoniete rodzajem "żaluzji" w kazdej ze ścian.
Wewnątrz dzwonnicy znajdują się schody drabiniaste prowadzące na podest z dzwonem.

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

11/1600

1. OBIEKT **Park dworski w Raciborowicach**

5. MIEJSCOWOŚĆ **Raciborowice**

2. OBECNA FUNKCJA **Park/Zespół opieki zdrowotnej**

3. MATERIAŁ **nie dotyczy**

4. DATOWANIE **XIXw.**

6. GMINA **Moszczenica**

21. FOTOGRAFIA









7. POWIAT **piotrkowski**

8. WOJEWÓDZTWO **łódzkie**

9. KOD POCZTOWY **97-310**

10. ADRES **66**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

Nr obszaru AZP -

Nr stanowiska na obszarze AZP -

Nr stanowiska w miejscowości -

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **203/1, 203/2**

14. WŁASNOŚĆ **prywatna**

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **służba zdrowia**

16. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków **383 z 22.01.1987r**

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego **Uchwała Nr VIII/63/99 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28.04.**

Inne -

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak zagrożeń

17. STAN ZACHOWANIA **dobry**

19. WPISUJĄCY DANE **Magdalena Adamczyk**

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI **2009-04-14**

22. UWAGI

Park podworski, krajobrazowy, położony jest na terenie równinnym z niewielkim spadkiem w kierunku północno- zachodnim w kształcie zbliżonym do nieforemnego wieloboku.
Sądząc po wiekowym drzewostanie park pochodzi z początku XIXw.
Najwczesniej powstała aleja wjazdowa od strony północnej na co wskazują okazałe egzemplarze lip, natomiast ogród ozdobny został przypuszczalnie założony w latach 1920- 1930 razem z budową dworu.
Przypuszczalnie park założony był przez rodzinę Połczynskich a w latach późniejszych ulegał przekształceniom dokonywanym przez rodzinę Puławskich.
Następnie dwór z parkiem został adaptowany i przystosowany dla potrzeb szkoły podstawowej i przedszkola, które funkcjonowały do 1992 roku.
Od wrzesnia 1997r teren jest własnoscią Zespołu Opieki Zdrowotnej "Help- Med" sp. Z o.o. w Łodzki, która zajmuje sie działalnoscią medyczną.

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

15/1600

1. OBIEKT **Grodzisko w Rekoraju**

2. OBECNA FUNKCJA

3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
wczesne średniowiecze

5. MIEJSCOWOŚĆ **Rekoraj**

6. GMINA **Moszczenica**

7. POWIAT **piotrkowski**

8. WOJEWÓDZTWO **łódzkie**

9. KOD POCZTOWY **97-310**

10. ADRES

11. LOKALIZACJA **Rękoraj**

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA
Nr obszaru AZP **71-54**
Nr stanowiska na obszarze AZP **1**
Nr stanowiska w miejscowości **1**

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **64**


14. WŁASNOŚĆ **prywatna**

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **inne**

16. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków **364 .z dnia 25.11.1966**
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego **-**
Inne **-**

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ
inne

21. FOTOGRAFIA







17. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

19. WPISUJĄCY DANE
Magdalena Adamczyk

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2009-05-14

22. UWAGI

Grodzisko w Rekoraju stanowi dużą wartość naukową dla odtworzenia najstarszych dziajów naszych ziem.

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

12/1600

1. OBIEKT **Park w Rekoraju**

5. MIEJSCOWOŚĆ **Rekoraj**

2. OBECNA FUNKCJA
Park

3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
2 połowa XIXw

6. GMINA **Moszczenica**

21. FOTOGRAFIA





7. POWIAT **piotrkowski**

8. WOJEWÓDZTWO **łódzkie**

9. KOD POCZTOWY **97-310**

10. ADRES **134-135**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA
Nr obszaru AZP -
Nr stanowiska na obszarze AZP -
Nr stanowiska w miejscowości -

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **240, 242**

14. WŁASNOŚĆ **prywatna**

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **inne**

16. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków **417 z 27.06.1990r i 07.07.1994r**
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego -
Inne -

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak zagrożeń

17. STAN ZACHOWANIA
dobry

19. WPISUJĄCY DANE
Magdalena Adamczyk

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2009-04-14

22. UWAGI

Park podworski, krajobrazowy z II połowy XIXw.
Granice parku obejmują obszar działki nr ewid. 240 o pow. 8,57ha i działki nr ewid. 242 o powierzchni 1,3553ha. Łączna powierzchnia parku wynosi 9,9253 ha.
W skład zespołu parkowego wchodzi teren dawnego podwórza gospodarczego tradycyjnie powiazanego przestrzennie z parkiem, usytuowanego w części północnej działki nr 240, które może być w dalszym ciągu wykorzystane gospodarczo w sposób nie kolidujący z zielenią parkową.
Obecnie park jest własnością prywatną.

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

14/1600

1. OBIEKT **Kościół parafialny p.w. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku**

5. MIEJSCOWOŚĆ **Srock**

2. OBECNA FUNKCJA
Kościół

3. MATERIAŁ
ceglane

4. DATOWANIE
1764 - 1766

6. GMINA **Moszczenica**

21. FOTOGRAFIA







7. POWIAT **piotrkowski**

8. WOJEWÓDZTWO **łódzkie**

9. KOD POCZTOWY **97-310**

10. ADRES **Rynek 1**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA
Nr obszaru AZP -
Nr stanowiska na obszarze AZP -
Nr stanowiska w miejscowości -

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **24**

14. WŁASNOŚĆ **wyznaniowa**

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **kultowe**

16. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków **A/19 z 09.09.2004r**

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego -

Inne

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak zagrożeń

17. STAN ZACHOWANIA
dobry

19. WPISUJĄCY DANE
Magdalena Adamczyk

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2009-04-14

22. UWAGI

Murowany kościół został wzniesiony w latach 1764 - 1766 z fundacji Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu Wielkiego, właściciela Srocka i okolicznych ziem.
W latach 1909 - 1913 kościół gruntownie przebudowano w/g projektu architekta Konstantego Wojciechowskiego.
Modernizacja i rozbudowa obiektu była kontynuacją stylową i przestrzenną rozwiazania XVIII - wiecznej świątyni, z jednoczesnym wprowadzeniem przez architekta elementów zaczerpnietych z palladiańskiego klasycznego renesansu włoskiego.
Fasada kościoła zwrócona jest w kierunku trójkątnego placu będącego centrum miejscowosci. Ujmuja ja dwie wyniosłe nakryte kopułowymi hełmami z ażurowymi latarniami, dominujace nad okolicą. W środkowej części fasady, nad głównym wejściem unaoczniona jest pamięć późnobarokowej świątyni rokokowym kartuszem z piaskowca ze skrótem D.O.M. I datą 1766r.
W zrealizowanym przez K. Wojciechowskiego programie budowy koscioła p.w. Św. Benedykta i Św. Anny spełniono dwa zasadnicze cele, tj. Uzyskano nową harmonijną sylwetę koscioła, która wraz z placem i jego zabudową stanowi urbanistyczny "klucz" dla miejscowości oraz utrzymano tradycję i ciągłość kultową miejsca.

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

13/1600

1. OBIEKT **Kaplica p.w. św. Mikołaja w Srocku**

5. MIEJSCOWOŚĆ **Srock**


2. OBECNA FUNKCJA
Kaplica

3. MATERIAŁ
kamienne

4. DATOWANIE
1627r

6. GMINA **Moszczenica**

21. FOTOGRAFIA





7. POWIAT **piotrkowski**

8. WOJEWÓDZTWO **łódzkie**

9. KOD POCZTOWY **97-310**

10. ADRES **Rynek 1**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA
Nr obszaru AZP -
Nr stanowiska na obszarze AZP -
Nr stanowiska w miejscowości -

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **24**

14. WŁASNOŚĆ **wyznaniowa**

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **kultowe**

16. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków **693 z 27.09.1967r**

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego -

Inne -

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak zagrożeń

17. STAN ZACHOWANIA
dobry

19. WPISUJĄCY DANE
Magdalena Adamczyk

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2009-04-14

22. UWAGI

Pierwotnie obok kościła parafialnego w Srocku istaniała kaplica drewniana.
Obecną, murowaną ufundował Mikołaj Sośnicki w 1627r.
Kaplica wymurowana jest z kamienia na zaprawie wapiennej. Na kubicznej bryle dolnej kondygnacji posadowiony jest walcowaty bęben przykryty półkulistą czaszą tworząc bryłę wysokości równej wyskości strefy dolnej. Na kopule niewysoka latarnia o walcowatym tamburze przykryta kopułką o figurze połowy kuli o nieco mniejszej średnicy. Całość wieńczy krzyż łąciński.
W tamburze trzy koliste otwory okienne od strony wschodniej, północnej i południowej.
W latarni cztery prostokątne otwory okienne zamknięte półkoliście.
W ścianie południowej wmurowana jest płyta nagrobna z piaskowca z zatartym napisem.
Po obu stronach wejścia do kaplicy tablice nagrobne: Marianny E. Jasińskiej i A. Dzwonkowskiej.
Nad drzwiami tablica upamietniająca renowację kaplicy w 1910 roku.
Drzwi do kaplicy są dwuskrzydłowe o konstrukcji płycinowej z dekoracyjnymi okuciami żelaznymi, kutymi.
We wnetrzu kaplicy w scianach północnej, południowej i wschodniej prostokątne nisze zamkniete półkoliście. W północnej niszy scena: Św. Mikołaja ratuje zeglarzy z katastrofy morskiej, w południowej: Św. Mikołaj wspomaga ubogich.
Na wyposazeniu kaplicy jest ołtarz z obrazem olejnym na płótnie przedstawiajacym Św. Mikołaja (z początku XVII wieku).